[疑难杂症]FAQ 答疑(基础)

本文件适用于:因不熟悉 FDTD 仿真原理及其适用条件而产生疑问新手遇到问题,建议辅助学习:[新手引导]使用辅助(V5.0版)。老版用户升级后遇到问题,建议参考:[使用提醒]V5.0重要调整。

可以同时参考:[疑难杂症]FAQ 答疑(报错)、[疑难杂症]FAQ 答疑(操作)

计算不稳定或 BUG,建议参考:遇到问题时,我应做何处理?

1.	Q :	您好!我不懂 FDTD 的原理,请问有什么参考书?
	A:	可以参考葛德彪等人著《电磁波时域有限差分方法》一书,如果您能够并且愿意阅读英文资料,可参考 Tavlove 的《Computetional Electromagnetics: The Finite-Difference Time-Domain Method》。
2.	Q:	请问哪里可以找到学习案例?
	A:	打开主菜单"帮助">>"EastWave 案例文档"即可;此外在案例文档的父目录中可以找到一个 tutorial 的目录,下面是入门案例,您可以从帮助文档 5.2 节中找到案例列表。您还可以访问微波仿真论坛(www.rfeda.cn)中 EastWave 板块内容。
3.	Q :	在采用"自定义"计算模式时光源和记录器设置在什么位置比较合适?
	A :	一般情况下光源所在位置距离最近边界 5 个格子,记录器位置距离最近边界 3 个格子。
4.	Q:	网络划分多细比较好?
	A:	网格划分总体原则:网格划分的粗细取决于结构的形状、入射光的 波长及结构的材料属性,综合考虑计算量和计算精度,首先取的格子必须能把结构描述清楚,如对于一个球体,用一两个格子显然不太合适;其次对于普通材料结构,网格的尺寸不大于入射光波长的十五分之一,而对于强色散材料,取的格子要比十五分之一波长大小还需小很多。
5.	Q:	强色散介质能不能与吸收边界接触?
	A:	严格意义上来说,强色散介质不能与吸收边界接触,如直接接触可能会引起数值不稳定。在 EastWave 中增加了各向异性吸收边界UPML,对于单一强色散介质构成的半无限结构,允许强色散介质与 UPML 边界接触,在保证数值稳定的情况下,实现完美吸收。

EastWave 5.0 辅助教程

6.	Q :	我想设置一种负折射材料,能否将材料模型中的 permittivity 参数 直接设为负数 ?
	A:	不可以。EastFDTD 中所有材料模型都是严格按照真实的物理意义构造而成,真实情况下不存在介电常数小于 0 的材料,EastFDTD中的 permittivity 参数都必须大于 1。设置负折射材料可采用符合洛伦茨模型(Lorentzx),通过设置参数得到负的介电系数和磁导率,从而实现负折射材料。
7.	Q :	各频率窗口中的"频率"有什么区别或关联?
	A:	

©东峻信息科技有限公司